



Rv15 Strynefjellet



- Mangler infotavle ved E6 sør for Otta nordgående (markert)
- Mangler mot Dombås (markert). Alternativ omkjøringsrute om E136
- Finnes infotavle ved:
 - Rv15 Dahlemoen (må oppgraderes)
 - Rv15 Bismo (må oppgraderes)
 - Rv15 Billingen (bom og kollonneoppstilling) (må oppgraderes)



E6 Saltfjellet

Pilot under prosjektering nov. 2021 _ etter innspill fra NLF 17.nov.

